

Amiante

René CHARBONNIER
Directeur Adjoint

8 février 2018



Constat

En septembre 2017, lors de contrôles menés durant la phase d'arrêt programmé de maintenance, la présence d'amiante a été détectée dans des matériaux isolants (calorifuges) utilisés pour protéger certaines tuyauteries du site.




Actions immédiates

- **Mise en œuvre d'un plan de contrôles et de recensement des calorifuges susceptibles de contenir de l'amiante**
 - Mise en place de dispositions de prévention d'accès aux salles (balisage + masque + tenue).
 - Accès autorisés uniquement pour des opérations de sûreté / sécurité
 - Enclenchement d'un programme de prélèvements matière et atmosphériques



Résultats des prélèvements

- 104 salles (22%) sur 451 présentent des calorifuges contenant de l'amiante
- Ces 104 salles ont fait l'objet de prélèvement atmosphériques
- 100 % des prélèvements atmosphériques réalisés confirment l'absence de fibre d'amiante en suspension dans l'air
- Les résultats démontrent en majorité que ces matériaux ne sont pas émissifs



- 2000 prélèvements matières dont 85% des résultats ne présentent pas de matériau amianté
- 96% des analyses positives sont en présence de mousse (non amiantée) recouvert d'une toile bitumineuse présentant de l'amiante

Actions mises en œuvre

- Finir la remise en l'état des calorifuges.
- Identification des calorifuges amiantés ou non amiantés
- Ancrer la connaissance des règles applicables au risque amiante vers les acteurs d'exploitation et maintenance

