Incendie de la plateforme linge du 16 février 2020

orano

Caractéristique du bâtiment

La plateforme logistique linge assurait pour l'ensemble de l'Etablissement :

- La réception, l'entreposage et le contrôle radiologique du linge usagé en provenance des différents ateliers de l'établissement,
- L'identification et l'expédition du linge vers la blanchisserie extérieure,
- La réception et l'entreposage du linge propre en provenance de la blanchisserie extérieure,
- La distribution du linge propre vers les différents ateliers de l'établissement.

La plateforme logistique linge était classée ICPE et ne contenait aucun produit chimique.

L'inventaire du linge présent dans la plateforme logistique linge avant l'événement est d'environ :

- 14 000 kg de linge propre entreposé ou en attente de distribution vers les différents ateliers de l'établissement,
- 500 kg de linge usagés en attente d' expédition vers la blanchisserie extérieure.

Localisation du bâtiment



orano

Déroulement de l’événement

16h37 : Alarme incendie

16h45 : Départ des équipes d’intervention Orano - arrivée sur place à 16h48.

16h52 : Feu confirmé, début d’extinction par les équipes Orano

17H00 : Le chef de brigade demande un renfort extérieur du SDIS

17h40 : Arrivée SDIS sur le site

18h15 - 19h00 : Information des parties prenantes

18h50 : Incendie maitrisé

orano

Surveillance mise en œuvre

Pendant l'événement :

- Contrôle radiologique de l'environnement proche
- Surveillance permanente notamment à l'aide du camion de surveillance mobile et des stations de clôture ainsi que de la station de village de Digulleville en temps réel

Camion de surveillance mobile

Après l'événement :

- Prélèvements complémentaires réalisés par Orano et par l'IRSN sur les terres, l'herbe ainsi que les piézomètres existants sur la zone
- Contrôles réalisés par l'APAVE sur les conteneurs ISOS situés à proximité du bâtiment afin de s'assurer de l'absence d'exposition au plomb
- Poursuite de la surveillance des eaux

Bilan 1/2

D’un point de vue radiologique :

- Aucune des valeurs mesurées dans l’air lors de l’événement étaient significatives, que ce soit via les stations villages et clôtures, les frottis réalisés à proximité ou via le véhicule de mesures environnementales Orano
- Les mesures complémentaires réalisées les jours suivant l’événement ont confirmé ces résultats
- Les valeurs mesurées dans l’eau ayant servi à l’extinction de l’incendie ne présentent également aucun risque sanitaire.

D’un point de vue chimique :

- Toutes les résultats des mesures chimiques (dioxines, furanes) réalisées les 16 et 17 février sur l’eau de pluie et de ruisseaux ainsi que sur le lait, sont inférieurs aux limites fixées par la réglementation.
- Les analyses chimiques réalisées dans les eaux du bassin Ouest et la nappe phréatique par LABEO, expert indépendant mandaté par le site, n’ont pas détecté la présence de produits de combustion.

Bilan 2/2

- Une structure souple a été mise en place pour abriter l'ancienne plateforme, aujourd'hui fermée, et permettre de réaliser les travaux de nettoyage dans de bonnes conditions

- **Sur l'origine de l'incendie,** l'analyse de l'événement a conclu à l'échauffement d'un ventilateur de climatisation situé à l'aplomb de linge

orano

Donnons toute sa valeur au nucléaire