Inspection ASN inopinée Dimanche 06.12.2020

Jean-Christophe VARIN

CLI du 27 mai 2021

orano

Principaux enseignements

Temps d'accès aux installations :

Les inspecteurs ont estimé que les formalités d'accès, déplacements, habillages avant d'accéder en zone et échanges préalables au lancement de l'exercice ont été trop longs conduisant à un affaiblissement conséquent du caractère inopiné de l'inspection

En conséquence, des dispositions visant à réduire ces délais sont en ont été mises en place. Elles concernent, entre autres :

- La mise à disposition des carte d'accès nominatives des inspecteurs ASN – ayant un accès « permanent » au site de la Hague en plage Horaires Non Ouvrés
- La disponibilité immédiate de dosimètres y compris pour les inspecteurs qui ne disposent pas de dosimétrie nominative sur l'Etablissement

Principaux enseignements

Difficultés de communication

Des difficultés de communication ont été relevées entre les équipes d'intervention (en local) et les postes de commandement, notamment le Poste de Commandement Avancé (PCA) en salle de conduite de l'atelier R2.

Deux actions correctives ont été mises en place suite à l'exercice:

- Mise à jour des pratiques opérationnelles: Désignation d'un intervenant en tant que « chargé des communications téléphoniques » entre l'équipe d'intervention (local) et le PCA
- Amélioration des moyens techniques: Remise à niveau installation GSM au PC de Crise du site

A titre expérimental depuis avril 2021, *mise en œuvre d'un téléphone auto générateur (TAG) pour établir une liaison filaire provisoire entre l'extérieur du bâtiment et l'intervention en local*

Principaux enseignements

Organisation et priorisation des actions concernant la mise en œuvre du zonage radiologique :

Des difficultés ont été observées lors de la mise en œuvre du zonage radiologique d'intervention, préalable aux actions d'extinction d'un incendie en zone contrôlée

En conséquence, les actions suivantes ont été engagées :

- La procédure Etablissement a été complétée afin de confirmer les responsabilités de l'intervention entre le service d'intervention de sécurité (PSM) et le service de radioprotection (PSR)
- A titre d'entrainement des équipes, cette évolution de la procédure a été testée (dans le cadre de plusieurs exercices déjà réalisées en avril et en mai 2021)

Principaux enseignements

Dimensionnement des équipes engagées :

En raison des besoins de couverture opérationnelle du site, les équipes du service de sécurité en charge de la protection du site et des interventions de secours (PSM) n'ont pas été entièrement mobilisées pour l'exercice

Désormais, afin de faciliter la mission de contrôle de l'ASN, lors d'exercices inopinés :

- Un piquet d'intervention complet sera déployé jusqu'en pied de bâtiment afin de démontrer la disponibilité effective de tous les moyens d'intervention
- Une équipe élargie sera déployée jusqu'au local dans lequel est simulé l'incendie

A noter qu'une évaluation plus complète de l'organisation mise en place en cas d'incendie pourrait être réalisée dans le cadre d'un exercice pour lequel la date serait connue, permettant ainsi le gréement au nominal d'un piquet d'intervention complet, mais sur un thème et un périmètre dévoilés en début d'exercice.

orano

Donnons toute sa valeur au nucléaire