

# **Evénements significatifs déclarés au niveau 1 de l'échelle INES**

René CHARBONNIER  
Directeur Adjoint  
7 février 2019



## **Evénement déclaré le 17 octobre 2018 Atelier R2 (usine UP2-800)**

**Le 15 octobre 2018, il a été constaté qu'une condition d'utilisation d'un pont de manutention de l'atelier R2, pour un essai réglementaire avec charge d'essai, n'a pas été respectée.**

**Les intervenants ont procédé à l'essai du pont sans autorisation préalable de l'équipe de conduite, ce qui ne leur a pas permis d'être informés des exigences applicables pour la réalisation de cet essai.**

**En l'absence de conséquence pour le personnel, l'installation et l'environnement, mais considérant le non-respect d'une exigence d'exploitation relative aux opérations de manutention faisant suite à un ensemble de dysfonctionnements, il a été proposé à l'ASN de classer cet événement au niveau 1 de l'échelle INES.**

## Evénement déclaré le 17 octobre 2018

### Atelier R2 (usine UP2-800)

#### ● L'analyse des causes a mis en évidence les initiateurs suivants :

- Lors de la planification du contrôle en charge de deux ponts situés dans une même zone, il n'a pas été rappelé à l'intervenant qu'il existait une contrainte préalable d'exploitation demandant de vider le contenu d'une cuve.
- En effet, l'intervenant a contrôlé deux ponts, alors que le chef de quart ne lui avait donné l'autorisation que pour le contrôle d'un pont.

#### ● Actions mises en œuvre :

- Mise en place d'un cadenas à clé unique pour chaque pont concerné par des conditions particulières, pour réaliser les contrôles réglementaires.
- Amélioration de l'affichage en local pour mieux identifier les ponts avec des conditions particulières d'utilisation.
- Sensibilisation des chefs de quart de l'atelier ainsi que des acteurs de l'entreprise concernée.

## **Evénement déclaré le 07 décembre 2018**

### **Site**

**Des retards concernant la réalisation de la maintenance préventive annuelle des extincteurs portables mis à la disposition du personnel ont été détectés dans les installations du site (1 000/12 000 extincteurs).**

**L'événement n'ayant pas eu de conséquence pour le personnel, l'environnement et l'installation concernée, il avait été initialement proposé à l'ASN un classement au niveau 0 sous l'échelle INES. Toutefois, l'analyse ayant conduit à identifier plusieurs dysfonctionnements à l'origine du retard dans la réalisation de la maintenance préventive, il a été proposé à l'ASN de classer cet événement au niveau 1 de l'échelle INES.**

## Événement déclaré le 07 décembre 2018

### Site

#### ● L'analyse des causes a mis en évidence les initiateurs suivants :

- Changement du contrat de maintenance en février 2018 qui a conduit à des retards
- Un manque de ressources qualifiées en 2018 pour réaliser les maintenances préventives sur le parc des extincteurs
- Un suivi informatique de gestion du parc par l'établissement perfectible.

#### ● Actions mises en œuvre :

- Mise en place d'un renfort en effectifs
- Renforcement du pilotage et du suivi de la prestation par Orano et le prestataire

#### ● A ce jour, tous les extincteurs sont contrôlés dans les délais attendus.



**orano**

Donnons toute sa valeur au nucléaire