



Evènement significatif sûreté de niveau 1

Unités n°1 et n°2 de Flamanville



Non-respect des spécificités techniques d'exploitation (STE) suite à l'indisponibilité d'une vanne située sur un circuit de refroidissement

